



Wichtiger Sicherheitshinweis für
Klettersteigsets der Modelle:
AustriAlpin DB4-STRETCH-Y
AustriAlpin DB4-STRETCH-Y-LIGHT

Der Bergsportausrüster AustriAlpin ruft Klettersteigsets zurück. Betroffen sind nur die **GRAU-ROTEN** Klettersteigset Modelle DB4-STRETCH-Y und DB4-STRETCH-Y-LIGHT mit den Artikelnummern AS85A2S und AS85AMS, mit dem **WEISS-ROTEN** Bremsseil. (Bild 1)



Bild 1

Ursache: Die Bremsseile, die durch den Falldämpfer laufen, sind teilweise verdreht; dies führt zu unkontrollierbar schwankenden Bremswerten, die im

schlimmsten Falle zum Riss der Reepschnur führen können.

Abhilfe: Die Bremsseile werden ausgetauscht und der Falldämpfer mit der Markierung „T7“ versehen (Bild 2). Außerdem werden ggf. die Anseilschlingen eingenäht.



Bild 2

Besitzer dieser Modelle sind aufgerufen, diese an AustriAlpin zur kostenlosen Überarbeitung zurückzusenden.

Die überarbeiteten Sets haben nach Prüfungen an der UNI Stuttgart durchwegs Fangstoßwerte von 5,1 bis 5,7kN und Bremslängen von 110-120cm beim Normsturz (5m freier Fall von 80kg, in der Praxis am Klettersteig äußerst unwahrscheinlich)

Natürlich wird die Rücksendung, Überprüfung und ggf. Austausch von uns kostenlos übernommen.

Bei Fragen kann die AustriAlpin-Service-Hotline unter Tel. +43 (0) 5225/65248 0 kontaktiert werden.

Infos auf der Website: www.austrialpin.at

Kontakt:

Michael Uhrmann
Geschäftsführer
AustriAlpin VertriebsgmbH
+43 5225 65248

Rücksendeadresse:

AustriAlpin VertriebsgmbH
Industriezone C 10
A-6166 Fulpmes
Österreich